

INFORMACIÓN DE SERVICIO



Modificación en las poleas de algunos brazos tensores para la transmisión del grupo auxiliar

Fabricantes: Audi, Chevrolet, Isuzu, Landrover, MG, Opel, Renault, Rover, Seat, Skoda, Vauxhall, Volkswagen, Volvo

Numéros de artículo:
533 0077 30
534 0082 30
534 0083 30
534 0133 30
534 0136 30
534 0139 30

Las asignaciones a los vehículos se encuentran en nuestros catálogos.




Fig 1: Esquema detallado de la polea en la versión antigua (izquierda) y la versión nueva (derecha)

Schaeffler Automotive Aftermarket ofrece ahora las versiones con las poleas modificadas para los brazos tensores especificados.

Las diferencias son, como se muestra en la Fig. 1, el recubrimiento (antes color negro y ahora color metálico) y la conexión de las dos mitades de la banda de rodadura (antes remachada, ahora soldada).

Durante la fase de modificación, es posible que se mezclen ambos tipos. Ambas versiones cumplen con los requisitos técnicos y se pueden utilizar sin limitaciones en los vehículos indicados en los catálogos.



¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Encontrará los recambios correspondientes en nuestro catálogo on-line en www.schaeffler-aftermarket.es o en www.rexpert.com.

Situación 03.2010

INA 0055

Salvo modificaciones técnicas

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Para más información:

Schaeffler Iberia, s.l.u.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 | Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

