



FUNCIÓN FUSIBLE TÉRMICO

Resistencia de Climatización

Aplicaciones:

Nissan Micra III
(K12)

Referencias:

509599 y 509600

TERMO-FUSIBLE CIRCUITO ABIERTO


SOLDADURA TERMO-FUSIBLE CIRCUITO ABIERTO

En el departamento de Garantías estamos recibiendo resistencias de climatización de la ref. 509599 y 5096000 con la soldadura termo-fusible en circuito abierto.

En estos casos, no se trata de un defecto de la resistencia, sino que el fusible térmico ha cumplido su misión. Esta soldadura hace efecto fusible térmico para evitar que se puedan dañar otras partes del sistema. Además, en alguno casos, también se observa el terminal quemado.

Las posibles causas de la avería son:

1. GMV en mal estado (exceso de consumo, GMV que no gira suave o bloqueado).
2. Filtro de habitáculo colmatado o húmedo.



Mas información:
valeoservice.es



Tfno. Asistencia Técnica:
91 495 85 58

Smart care for you
valeoservice.com

