



INFORMACIÓN DE SERVICIO



Polea libre de alternador 535 0279 10

Diferencias visuales

Fabricantes: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modelos:

Audi: A1, A3, Q3

Seat: Ibiza, Leon, Toledo

Skoda: Fabia, Octavia

Volkswagen: Beetle, Derby, Golf VII,
Golf Sportsvan, Jetta, Passat, Polo,
Scirocco, Vento

Motores: 1.2 TSI, 1.2 TFSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI

Nº de artículo: 535 0279 10

Referencia original:

04E 903 201

04E 903 201 A

04E 903 201 E

8V0 903 119

8V0 903 119 A



Fig. 1: 535 0279 10: polea unidireccional INA

En los modelos mencionados anteriormente se pueden instalar diferentes versiones de la polea libre de alternador (Fig. 2).

Las versiones configuradas previamente se sustituirán por la nueva polea libre de alternador 535 0279 10 (Fig. 1).

Está equipada con un muelle mejorado, más potente. De esta forma se puede cubrir un mayor ancho de banda de las irregularidades de giro del motor.



Fig. 2: Versiones sustituidas

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.es

